

4	柜体煤气接管	进口管	1个	一致	新建
		出口管	1个	一致	新建
5	安全放散管		1个	DN30*6	一致
6	紧急放散管		4个	DN20*6 手动蝶阀+放散管帽	一致
7	置换放散管		4个	DN800	一致
8	氮气管道		1套	DN100	一致
8	底板排水器		4个	卧式排水器, DN300	一致
9	侧板人孔		2个	DN700	一致
10	活塞人孔		2个	DN600	一致
11	柜顶通风孔		20个	DN500	一致
12	侧板内套筒		1套	整圈内套筒	一致
13	机械柜容指示器		1台	表盘式+重锤式	一致
14	手动活塞水平测定装置		1套	/	一致
15	检修风机接管		1个	DN400	一致
16	风向标		2个	金属箭头式, 反光, 带风兜	一致
17	基础及底板		1套	/	一致
18	筒体, 含立柱与侧板		1套	/	
19	柜顶与气楼		1套	/	

验收期间, 河南济源钢铁(集团)有限公司煤气回收节能改造工程实际建设情况中的主要生产设备数量、型号与环评报告及批复一致。